

ja könniteed.

Ehitusviis ja materjal.	Teekoormatus.		Parandused. Tee seisukord.
	Tonnides 24 tunni jooksul.	Sellest hobuliikl. %	
<b>sillutised.</b>			
Vahekihita, segakillustikuga 5 cm asfaltb.-k. munakivi-alussillutisel.	2 508,55	13	Bit-tud 1930 Spramexiga 1934
500 m <sup>2</sup> Estobit. ja Mayeri asfalt.			1935. a. paiklikud parandused asfaltbetooniga.
250 m <sup>2</sup> Estobit. ja Mexfalt.			Teekate hea.
250 m <sup>2</sup> Mexfalt.			
Vahekihita, segapeenkillustikuga 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel.	2 675	16	Bit-tud 1930 Spramexiga 1934
50% Estobit. ja 50 % Mexfalt.			1935. a. parem pool kaetud 2,5 cm paksuse asfalttopekaga, vasakul pool paiklik parandus asfaltbetooniga.
			Teekate hea.
Vahekihita, segakillustikuga 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel.	4 865,65	25	1935. a. kaetud 2,5 cm paksuse asfaltbetooniga.
Mexfalt.			Teekate hea.
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. klompkivi-alussillutisel. Mexfalt.	5 514,52	8	Parandusi tehtud ei ole.
			Teekate väga hea.
— " —	4 404,85	23	— " —
Estobituumen.			
— " —	3 200	23	— " —
" — " —	3 709,07	30	— " —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. vanal makadam-alussillutisel. Estobituumen.	1 306,65	60	— " —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel. Estobituumen.	3 709,07	30	— " —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga ca 2 500 5 cm asfaltb.-t. munakivi-alussillutisel. Estobituumen.	750	47	— " —
3-cm vahekihiga, sinise killustikuga 5 cm asfaltb.-t. klompkivi-alussillutisel. Estobituumen.	2 594,27	6	— " —
3-cm vahekihiga, 5 cm asfaltb.-k. klompkivi-alussillutisel.	750	47	Teekate väga hea.
Estobituumen *).			
3-cm vahekihiga, 5 cm asfaltb.-k. munakivi-alussillutisel.	680	68	— " —
Estobituumen *).			
Asfaltb.-t. 2,5 cm, ühendatud munakivi alussillutisega kleepimise teel.			

\*) Sul. pkt. 32° C. Penetr. 65—78.